

BOLETIN TECNICO - CIRCULAR INFORMATIVA

LYNK & CO

Lynk & Co informa para el modelo 01 AÑO 2023

Que ha analizado varias fallas del sistema de dirección asistida y ha determinado que el módulo de control de la dirección asistida (PSCM) estaba dañado o el fusible de 100A estaba dañado. Un análisis posterior reveló que estos problemas fueron el resultado de un incorrecto arranque con pinzas.

Como medida de precaución, para realizar arranques auxiliares en la batería de 12 V directamente desde la batería ubicada en el maletero, como se muestra en la siguiente imagen, el arranque desde el motor

