




Referencia interna	Versión	Fecha de creación	Página
Zeekr_7GT__Wagon_2026_5d_Electric_ES	01	04/2026	1 / 4

1. Identificación / reconocimiento

 QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN SILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO.


Logo



Nombre del modelo



Puerto de carga



2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilice el vehículo:


- Calce las ruedas
- Pulse una vez el botón P (estacionamiento) para seleccionar la posición P (estacionamiento)

Puntos de elevación :

 Puntos de elevación apropiados


 Batería de alto voltaje






3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Método principal:















Método alternativo:








Desconecte la batería de 12 Volt



Normas de seguridad:
¡Actúe siempre bajo la asunción de que el vehículo tiene suministro de energía, aunque no emita ningún sonido!
Compruebe que el vehículo está inmovilizado y que el sistema de propulsión está desactivado; ¡Actúe siempre bajo la asunción de que el vehículo tiene suministro de energía, aunque no emita ningún sonido! Compruebe que el vehículo está inmovilizado y que el sistema de propulsión está desactivado ; No toque, corte ni abra nunca un cable naranja de suministro de alta tensión o cualquier otro componente de alta tensión; Use el equipo de protección individual apropiado.

4. Acceso a los ocupantes

Control de la inclinación del volante



A mano




Eléctrico

Ajuste del asiento




Tipos de cristal :



- A. Cristal laminado
B. Cristal templado

Apertura eléctrica de las puertas laterales desde el exterior




Apertura de las puertas laterales desde el exterior sin corriente



Apertura de puertas laterales desde el interior sin corriente




5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	800V	     
	12V	    
	HFC-1234yf 875 +/- 25 g	   
	17 bar	 

Cuando hay fugas (revise el depósito) de refrigerante convencional del sistema de refrigeración de la batería de alta tensión (AT), dicha batería puede volverse inestable, con riesgo de desajuste térmico. El aumento de temperatura de la batería puede ser un indicador de desajuste térmico. Use el equipo de protección individual apropiado.



	Zeekr 7GT Type: 5dr Wagon (2026 -)				
6. En caso de incendio					
	Detección de la propagación térmica (TP) de la batería de alto voltaje: - Notificación «Batería sobrecalentada: abandone el vehículo ahora» en el panel de instrumentos y la pantalla central. - Humo o fuego procedente de debajo del vehículo, cerca del paquete de batería de alto voltaje.				
			 Método de extinción para la batería de alto voltaje (HV):		
	USE ABUNDANTE AGUA PURA				
	¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT! USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO.				
					
7. En caso de inmersión					
• Es seguro entrar en el agua, ya que el vehículo y el agua tienen el mismo potencial eléctrico. • Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación para este vehículo (ver capítulo 3).					
8. Remolque / transporte / almacenamiento					
Ubicación de la argolla de remolque	Localización del gancho frontal	Localización del gancho trasero			
					
Remolque					
GUARDE EL VEHÍCULO EN UN PARKING AL AIRE LIBRE Y A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ≥ 5M DE OTROS VEHÍCULOS U OBJETOS CERCANOS!					
	¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT! USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO.				
					
10. Explicación de los pictogramas utilizados					
	Vehículo eléctrico		Inflamable		Componente de aire acondicionado
	Advertencia, electricidad		Peligro grave para la salud		Usar agua para extinción del fuego
	Señal de advertencia genérica		Toxicidad aguda		Usar cámara térmica infrarroja
	Advertencia, baja temperatura		Corrosivo		
	Capó		Explosivo		
Referencia interna		Versión	Fecha de creación	Página	
Zeekr_7GT__Wagon_2026_5d_Electric_ES		01	04/2026	4 / 4	