






Honda e Tipo: Hatchback de 5 puertas (2020 - )





O Handa Matau Francis Ltd	Nombre del documento	Version N°	Fecha de la versión	No. de página
© Honda Motor Europe Ltd.	ZC7-HME0001_ESP	06	11/2020	1/4





### Honda e Tipo: Hatchback de 5 puertas (2020 - ) - Paginas adicionales

### 1. Identificación / reconocimiento



QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO DEL TODO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN SILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO.

Marca y nombre del modelo










### 2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilice el vehículo:

- 1. Calce las ruedas y aplique el freno de estacionamiento;
- 2. Pulse una vez el botón P (parking) para seleccionar la posición de estacionamiento.





Puntos de elevación:


Puntos de elevación apropiados;



Batería de alto voltaje;


### 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desactivación del sistema de alto voltaje cuando el vehículo está encendido (ON)










Desactivación del sistema de alto voltaje cuando el vehículo está apagado (OFF) o en estado DESCONOCIDO













©	Honda	Motor	Europe	Ltd.
---	-------	-------	--------	------

Nombre del documento	Version N°	Fecha de la versión	No. de página	
ZC7-HME0001_ESP	06	11/2020	2/4	






### Honda e Tipo: Hatchback de 5 puertas (2020 - ) - Paginas adicionales

#### Desconecte la batería de 12 voltios











### Normas de seguridad:

¡Actúe siempre bajo la asunción de que el vehículo tiene suministro de energía, aunque no emita ningún sonido! Compruebe que el vehículo está inmovilizado y que el sistema de propulsión está desactivado;

No toque, corte ni abra nunca un cable naranja de suministro de alta tensión o cualquier otro componente de alta tensión;

En caso de una colisión con el airbag desplegado y / o activación del pretensor del cinturón de seguridad, el sistema de propulsión se desactivara. Los componentes del sistema de sujeción aún están activos.

### Acceso a los ocupantes

#### Ajuste del asiento









Si la manecilla exterior de la puerta delantera no se despliega automáticamente, empuje la parte delantera hacia dentro

В.

### Tipos de cristal:

A. Cristal laminado.

B. Cristal templado.



## Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

Li-ion	355V	
000 000	12V	
*	R-1234yf 395-445 g	



Si hay una fuga de refrigerante/anticongelante de la batería, puede volverse inestable con riesgo de desajuste térmico. El aumento de temperatura de la batería puede ser un indicador de desajuste térmico.

 "
IR SS

© Honda Motor Europe Ltd.	Nombre del documento	Version N°	Fecha de la versión	No. de página
	ZC7-HME0001_ESP	06	11/2020	3/4





### Honda e Tipo: Hatchback de 5 puertas (2020 - ) - Paginas adicionales

#### En caso di incendio



### **USE ABUNDANTE AGUA PURA**













## POSIBLE RIESGO DE REENCENDIDO DE LA BATERÍA / ENCENDIDO RETARDADO

### En caso di inmersión

- No existe un mayor riesgo de descarga eléctrica en el agua como resultado del sistema de alto voltaje.
- Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación para este vehículo (ver capítulo 3).

#### Remolque / transporte / almacenamiento 8.

Localización del gancho frontal Localización del gancho trasero











**GUARDE EL VEHÍCULO EN UN PARKING AL AIRE LIBRE Y A** LA DISTANCIA ≥ 5M DE SEGURIDAD DE OTROS VEHÍCULOS U OBJETOS CERCANOS O ELEVADOS



## POSIBLE RIESGO DE REENCENDIDO DE LA **BATERÍA / ENCENDIDO RETARDADO**

### Información adicional importante

Ninguna otra información importante.

### 10. Explicación de los pictogramas utilizados.

5 m @ 7	Alejar la llave inteligente	4	Vehículo eléctrico
4	Advertencia, electricidad	<b>③</b>	Inflamable
$\triangle$	Señal de advertencia genérica	<b>&amp;</b>	Peligro grave para la salud
*	Advertencia, baja temperatura		Toxicidad aguda
**	Aire acondicionado componente		Explosivo
<b>(2)</b>	Usar agua para extinción del fuego		Corrosivo
<b>□</b> (18 %)	Usar cámara térmica infrarroja		Capó

	Nombre del documento	Version N°	Fecha de la versión	No. de página
© Honda Motor Europe Ltd.	ZC7-HME0001_ESP	06	11/2020	4/4