






### RENAULT

### **Austral**

(2022 -)





	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad	Modulo de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Sistema automático de protección contra el vuelco		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia	Zona que necesita una atención particular		
000 000	Batería de bajo voltaje	HH	Ultracondensa dor de bajo voltaje		Depósito de combustible	Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Batería de alto voltaje	2	Cableado de alto voltaje	0	Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje	Caja de fusibles de alto voltaje	4	Supercondensador de alto voltaje

En concertación con
BOTOM SQUE FRANCISCO
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha de version	Versión	Página
RS-HHN-2022	21/07/2022	1	1/4






### 1. Identificación / reconocimiento



### 2. Inmovilización / estabilización / elevación

### Inmovilización



### Parada del motor








### 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

### **Bateria 12 Volts**





- 1 Parada del motor
- 2 Desconectar el polo negativo (-)




Referencia interna	Fecha de version	Versión	Página
RS-HHN-2022	21/07/2022	1	2/4






### Bateria 12 Volts / Bateria 48 Volts : Lithium-Ion




Seguridad automática mediante desconexión de la Bateria 12 Volts

### 4. Acceso a los ocupantes



Botón de apertura manual interno

### POSIBLES MOVIMIENTOS DE LOS ASIENTOS






Referencia interna	Fecha de version	Versión	Página
RS-HHN-2022	21/07/2022	1	3 / 4





#### **ACERO REFORZADO**






### 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

B	E5 E10	48 L
0 0		12 V
000 000	Lithium-lon	0
Li-Ion 12V	300 000 1 000 30 30 00	48 V


#### 6. En caso de incendio

#### **CILINDROS DE GAS**





Riesgo de efecto "misil" de los cilindros de gas



### 10. Explicación de los pictogramas utilizados



Vehículo de combustible líquido del grupo 2



Alejar la llave inteligente



Capó



Maletero



Inflamable



Peligro grave para la salud



Peligro para el medio ambiente

En concertación con
<b>1</b>
BOTTOM COLD FRANCISCO
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha de version	Versión	Página
RS-HHN-2022	21/07/2022	1	4/4