






TESLA MODEL S PLAID

DE 2021 - PRESENTE











TESLA MODEL S PLAID DE 2021 - PRESENTE

ID No.	Version No.	Page No.
TESLA-202101-001	02	01/04






1. Identificación / Reconocimiento



ADVERTENCIA LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÁ APAGADO. LA CAPACIDAD DE MOVIMIENTO SILENCIOSO O REINICIO INSTANTÁNEO EXISTE HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGUE POR COMPLETO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO (PPE).









NOTA: El emblema de Tesla indica un vehículo completamente eléctrico. NOTA: El nombre del modelo no aparece en el exterior del vehículo.

2. Inmovilización / Estabilización / Elevación

INMOVILIZACION


CALZAR RUEDAS





EMPUJAR PARA ESTACIONAR

ESTABILIZACIÓN / PUNTOS DE ELEVACIÓN



	adecuada	
	Puntos de estabilización seguros para descansar de lado	
	Batería de alto voltaje (HV)	




No empuje la bateria HV!



3. Control de riesgos directos / Normas de seguridad

ACCESO














- El bucle de corte se encuentra en el lado derecho del Model S.
- Romper ventana pequeña para acceder.



- Corte dos veces el bucle de primeros respondedores.
- Desconecte la batería de iones de litio de 12 V.





No todos los componentes de alto voltaje están etiquetados. Utilice siempre el EPI adecuado. Siempre corte dos veces el bucle del primer respondedor. No intente abrir la batería de alto voltaje (HV). Batería de iones de litio de 12 V.





TESLA MODEL S PLAID DE 2021 - PRESENTE

ID No.	Version No.	Page No.	
TESLA-202101-001	02	02/04	





4. Acceso a los ocupantes



Los disparos eléctricos y mecánicos pueden verse comprometidos después de una colisión




NOTA: Los asientos y el volante son eléctricos y es posible que no funcionen después de una colisión.

NOTA: Después de una colisión, es posible que las puertas no se desbloqueen desde el exterior. Puede ser necesaria la extricación. El cuerpo está construido de aluminio.

NOTA: El parabrisas, el vidrio superior y la ventana trasera están hechos de vidrio laminado. Las ventanas laterales pueden ser de vidrio templado o laminado.




- Laminado
- Templado o laminado
- 3. Templado




Estructura de vehículo de aluminio
Pilar B de acero de alta resistencia



5. Almacenamiento de Energía / liquidos / gases / sólidos







<u></u>	El refrigerante es azul
---------	-------------------------

TESLA MODEL S PLAID DE 2021 - PRESENTE	ID No.	Version No.	Page No.
	TESLA-202101-001	02	03/04





6. En caso de incendio


















NO SUMERJA EL VEHÍCULO PARA APAGAR/ENFRIAR EL FUEGO DE LA BATERÍA



USE GRANDES CANTIDADES DE AGUA PARA ENFRIAR LA CAJA DE LA BATERÍA



IPOSIBLE REENCENDIDO DE LA BATERÍA!

SUPERVISE LA TEMPERATURA DE LA BATERÍA HV DURANTE AL MENOS 24 HORAS

7. En caso de inmersión

Trate un vehículo sumergido como cualquier otro vehículo sumergido. Use EPP apropiado para rescate acuático. Retire el vehículo del agua y continúe con la desactivación normal de alto voltaje. Los vehículos sumergidos en agua salada deben manejarse con un mayor riesgo potencial de incendio de la batería HV. Incline el vehículo de lado a lado para permitir que se drene el agua y guárdelo plano.

8. Remolque / Transporte / Almacenamiento











LA TEMPERATURA DE LA BATERÍA HV DEBE COMPROBARSE ANTES DEL TRANSPORTE



iPOSIBLE REENCENDIDO DE LA BATERÍA! DESPUÉS DE UN INCIDENTE DE INCENDIO, IALMACENAR AFUERA A UNA DISTANCIA SEGURA (AL MENOS 50 PIES/15 M) DE OTROS VEHÍCULOS Y ESTRUCTURAS!

9. Información adicional importante

Primeros respondedores y segundos respondedores con emergencias, llame a Asistencia en carretera de Tesla. Consulte https://www.tesla.com/roadside-assistance para obtener el número de línea directa correspondiente.

La información de First Responder se puede encontrar en https://www.tesla.com/firstresponders Personal de primeros auxilios y oficiales de capacitación que tengan preguntas, comuníquese con firstrespondersafety@tesla.com



Las bolsas de aire para las rodillas solo se instalan en América del Norte, México y Corea del Sur

10. Explicación de los Pictogramas utilizados



TIC/IR - cámara termográfica / de infrarrojos



TESLA MODEL S PLAID DE 2021 - PRESENTE

ID No.	Version No.	Page No.
TESLA-202101-001	02	04/04